ENAC
ENSAYOS
Nº 76/LE201

Applus norcontrol
Medio Ambiente

* Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.
Toma de muestra realizada bajo acreditación ENAC.

Laboratorio Análisis Químicos de SADA
Ctra. N-VI, Km. 582 15168 SADA - (A Coruña)
Tlf.: 981 014 500 Fax: 981 014 550
www.appluscorp.com

Nº INFORME: 1710/17/26451 - SAD

Nº ACTA: 51933

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
LOCALIDAD: A CORUÑA
CENTRO: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
PROVINCIA: 15011 A CORUÑA
DIRECCIÓN: C/ Manuel Murguia (Casa del Agua) 5ª Planta
PAÍS: ESPAÑA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

NATURALEZA: Agua de mar
F. TOMA MUESTRA: 21/08/17 08:51h.
REF. CLIENTE: Playa de San Amaro
F. RECEPCIÓN: 21/08/17
OBSERVACIONES: C6-003003. Tomado por Lab.Sada

ANALISIS FISICO/QUIMICO

Inicio 21/08/17 **Fin** 30/08/17

		Parametro	Unidades	Resultado
*	1	pH (a 25ºC)	(Udes. pH)	7.97
*	2	Temperatura	(º C)	17.9
*	3	Conductividad (a 25ºC)	(µS/cm)	50190
*	4	Oxígeno disuelto	(mg/l)	8.91
*	5	Turbidez	(UNT)	0.41
	6	Sólidos en suspensión	(mg/l)	5.0 ± 2.3
*	7	Nitratos	(mg/l)	<0.5
	8	Fosfatos	(µg/l)	5.85 ± 2.22

ANÁLISIS BIOLÓGICO/MICROBIOLÓGICO

Inicio 21/08/17 **Fin** 28/08/17

		Parametro	Unidades	Resultado
*º	1	Enterococos	(ufc/100 ml)	5
*º	2	Escherichia Coli	(ufc/100 ml)	21

º Analito subcontratado a laboratorios evaluados según el sistema de calidad de Applus Norcontrol.

Este informe no podrá ser reproducido total o parcialmente sin aprobación escrita de Applus Norcontrol

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras sometidas a análisis

Applus Norcontrol, S.L.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Coruña, Hoja 1507, Folio 114, Tomo 292, Libro 138, Sec. 3ª de Sociedades. C.I.F. B-150.44.357.

* Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.
Toma de muestra realizada bajo acreditación ENAC.

Laboratorio Análisis Químicos de SADA
Ctra. N-VI, Km. 582 15168 SADA - (A Coruña)
Tlf.: 981 014 500 Fax: 981 014 550
www.appluscorp.com

Nº INFORME: 1710/17/26451 - SAD

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Las opiniones, interpretaciones, etc, que se indican a continuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA

Las opiniones, interpretaciones, etc, que se indican a continuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Q 1 C6-9 81000 / Electrometría "in situ"
Q 2 C6-9 81060 / Termómetro o termopar determinación "in situ"
Q 3 Electrométrico "in situ"
Q 4 C6-9 82400 / electroquímico "in situ"
Q 5 C6-9 81012 / Turbidimétrico
Q 6 C6-9 81010 / Gravimétrico
Q 7 C6-9 81321 / Espectrofotometria UV-VIS
Q 8 C6-9 81301 / Espectrofotométrico
M 1 Análisis Externo / Filtración de membrana
M 2 Análisis Externo / Filtración de membrana

Jefe de Dpto. Laboratorio (Dpto. Biología/Microbiología)
J. Benito Rodriguez Fernández
A Coruña, 30 de Agosto de 2017

Applus Norcontrol, S.L.U.

Jefe de Dpto. Laboratorio (Dpto. Físico-Químico)
J. Benito Rodriguez Fernández
A Coruña, 30 de Agosto de 2017

Applus Norcontrol, S.L.U.

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

Este informe no podrá ser reproducido total o parcialmente sin aprobación escrita de Applus Norcontrol

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras sometidas a análisis

Applus Norcontrol, S.L.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Coruña, Hoja 1507, Folio 114, Tomo 292, Libro 138, Sec. 3ª de Sociedades. C.I.F. B-150.44.357.